

Erledigt

Sleep geht jetzt (warum auch immer) aber eine USB TimeMachine Platte wird dabei getrennt

Beitrag von „Hunk89“ vom 5. August 2017, 06:55

[@Thogg Niatiz](#)

Unter der letzten DSDT läuft der 3.1 Port garnicht. Weder beim Einschalten, noch nach dem Sleep.

Hast du noch eine Idee?

Ich habe das Problem umgangen, indem ich einen USB Hub an den usb 3.0 Port gehängt habe.

LG

Hunk