

Erledigt

Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K

Beitrag von „centris“ vom 6. August 2017, 14:43

Schade,

die externe SSD wird nicht gemountet. Der USB3 Stick schon. Da scheint die SSD etwas zickig zu sein.

An einem Original Apple beim Kunden vor Ort wird die SSD unter USB3 wiederum erkannt.... Strom wiederum bekommt die SSD. zumindest leuchtet die LED blau auf.