

Erledigt

i9-7890XE 18 CORE - LGA2066 mit X299- Mainboards

Beitrag von „DSM2“ vom 7. August 2017, 07:40

Nein, an der m.2 SSD wird es definitiv nicht liegen...

Das SMBios kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, vielleicht hat dein Board nen schaden aber das müsstest du eigentlich mit WINDOWS direkt herausfinden können.

Wie gesagt bei mir funktionieren alle USB Anschlüsse ohne Probleme und das Bios File lade ich gerade von meinem USB Stick hoch welcher an einem USB 2.0 Port angeschlossen ist.

PS: Lass uns falls es irgendwas weiteres gibt, nicht noch weiter den Thread mit Off topic zu ballern, sondern entweder per PN unterhalten oder erstelle ein eigenes Thema dazu.