

Erledigt

X99A Raider + E5-1650v3, Sind 52 Grad zu viel für eine XEON E5 CPU?

Beitrag von „Nightflyer“ vom 7. August 2017, 14:57

Für HWMonitor brauchst du die Sensor Kexts in EFI/Clover/Kexts

Zum Kühler: Der ist ok

zum Xeon kann ich nichts sagen