

Erledigt

Kleines Problem ständiger Reboot

Beitrag von „doeriol2016“ vom 7. August 2017, 19:06

Hallo Zusammen,

folgendes Problem, mein System lief bis heute Mittag einwandfrei. Alles soweit Installiert und eingerichtet, dann habe mein Sierra 10.12.6 herunter gefahren und eine SSD ausgebaut. Auf dieser warten auch Daten aber das sollte ja nicht das Problem sein.

System mit nur der Bootplatte (NVMe SSD Samsung 960Evo) gestartet und siehe da, Ladebalken kommt kurz und dann macht das System einen Reset und bootet neu. Und das in einer Endlosschleife, habe dann versucht mittels Nvidia Webtreiber weglassen und nv_disable nochmal zu booten nix. Und bei -V hat er so schnell neu gestartet, dass ich es nicht nachvollziehen konnte, wo er gerade war.

Problem lies sich auch nicht mit meinem [Install Stick](#) beheben, hier kam ich aber immerhin soweit um das ganze in eine neue Installation zu starten. Jetzt habe Sierra wieder drauf und den Grafikkarten Treiber. Was könnte das ganze auslösen hat jemand eine Idee ?

Meinen Clover Ordner lade ich gleich noch hoch... Das Problem habe ich allerdings jetzt erst gehabt nachdem ich meine GTX 1070 gegen eine GTX 760 tauschen musste, solange diese beim Händler ist.

Danke euch schonmal 😊

Update : Mac OS 10.12.5 funktioniert ohne Probleme, Update auf 10.12.6 und das System startet immer wieder neu ohne ersichtlichen Grund.
Anbei mein Clover Ordner.