

**Erledigt**

## **X99A Raider + E5-1650v3, Sind 52 Grad zu viel für eine XEON E5 CPU?**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 7. August 2017, 21:11**

Ist die denn wirklich so warm oder ist das nur ein Sensor-Fehler? Wenn die ohne Belastung im roten Bereich dreht ist das bald der tote Bereich. Leider ist bei Festplatten, die normalem Start und Stop unterliegen, ja nicht die Frage ob, sondern wann sie den Geist aufgeben..