

Erledigt

Kleines Problem ständiger Reboot

Beitrag von „doeriol2016“ vom 7. August 2017, 23:08

Nur Mac OS Sierra 10.12.5 auf der nvme ssd sonst nix andere ssd ist leer. Kann es an der System Definition 17.1 liegen wobei das System jetzt Wochen ohne Probleme lief. Nach Neuinstallation (clover Version v2.4k r4128) und Änderung der System Definition auf 14.1 und Update auf 10.12.6 kommt der Fehler welches im Anhang ist.

Update : Habe jetzt nochmal neu installiert, danach oben genannte Clover Version installiert, dann meinen Clover Ordner ersetzt und via Clover Configurator die System Definition auf 14.2 geändert. Nvidia Webtreiber installiert und die Kiste läuft jetzt unter 10.12.5 auch Neustarts/Herunterfahren läuft ohne Probleme. Wenn ich jetzt Update wird sicherlich nichts mehr gehen....

Update 1:00 Uhr

Installation 10.12.5 ohne Probleme

Installation Clover, Update der Config mit Clover Configurator auf MacPro 6.1

Installation Nvidia Treiber, Restart

Installation 10.12.6 Update Restart

Installation Nvidia Treiber update und komischerweise läuft jetzt wieder wie vorher....

Frage mich was das sein kann...

