

Erledigt

Hardware für Treiber Rausfinden.

Beitrag von „al6042“ vom 8. August 2017, 00:02

Die Intel AC 3168 ist eine WLAN-Karte...

Intel WLAN-Karten werden von OSX nicht unterstützt.

Hat das Gerät denn keinen Anschluss für kabelgebundenes Netzwerk?

Warum postest du nicht mal einen Screenshot vom "PCI List"-Fenster... das wäre hilfreicher...