

Erledigt

X99A Raider + E5-1650v3, Sind 52 Grad zu viel für eine XEON E5 CPU?


Beitrag von „MacGrummel“ vom 8. August 2017, 18:53

Dafür gibt es ja zum Glück eingebaute Sicherungen. Aber diese 95% Dauerlast sind schon ordentlich Dampf!

Mein X99er hat meist CPU-Temperaturen so 6-10 Grad über Umgebung, aber da ist auch ein echtes Wasserkühl-Monster angebaut.



Der riesige Luft-Kühler meines immer schön warmen Ga-EX58-i7ers dagegen zeigt die Besonderheit, dass er je nach Betriebssystem-Version schon mal um genau diesen Wert rauf und runter schwankt, bei Mountain Lion ca 43 Grad, bei Yosemite 59, bei Sierra 51. Und die Abluft ist wie beschrieben immer schön warm..



Da stellt sich dann natürlich die Frage nach zu groß bzw. bei Dir wohl: zu klein: Wenn Du den Rechner faktisch nie auslastest, reicht natürlich auch ein 100-W-Kühler. Meine beiden Hauptrechner haben so große Kühler, weil sie eben auch mal einen Film ohne große Probleme rendern können sollen. Da ist mir dann auch egal, ob der Kühl-Orkan mit Lautstärke erkaufte wird, solange diese Lautstärke nicht permanent ist..