

Erledigt

Sound ALC260 (DSDT für FSC D-2438-A2)

Beitrag von „Gletscherprise“ vom 9. August 2017, 21:49

Danke!! Ich habe mal das Bootlog aus CloverConfig. angehängen. Es bootet auf jedenfall aber da stand irgendwas mit failed to load kext, dependencies...

Theoretisch muss ich jetzt den fix_hda8000 abschalten wegen dem HDEF-Patch?

bin noch am Testen, aber vielen Dank für deine Mühen.

Edit:

habe mal eine Fehlermeldung vom Bootvorgang, Pinlayout kann er nicht finden?