

Erledigt

Rauschen in den Lautsprechern Gigabyte z170hd3p

Beitrag von „tglaesmann“ vom 10. August 2017, 17:04

Hallo Leute ,

nach erneuter Installation von Sierra habe ich Tonausgabe und Mikroeingang an den Frontanschlüssen aber nicht hinten.

Damit kann ich leben.Vielen Dank für eure Geduld.

Anbei noch die funktionierende config.plist und der Systembericht