

Erledigt

BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „derHackfan“ vom 10. August 2017, 20:08

Zur Zeit glaube ich dass es mit USB 3.0 und der Menge der verwendeten Ports zu tun hat, das Z77 hat davon nämlich nur zwei und es braucht maximal den USBInjectAll.kext ... kein Patch wegen Port Limit und Co. ... bei dem Z97 schaut das ganz anders aus.

