

Erledigt UX303LA und High Sierra

Beitrag von „a1k0n“ vom 12. August 2017, 14:11

32Bit im BIOS und InjectIntel disable ist wirklich nur eine vorübergehende Lösung. Ich konnte mit dieser Option ohne Probleme OSX installieren. Es lief zum Ende hin auch jegliche [Hardware](#) . WLAN, LAN, Sound usw. Bis eben die behinderte HD5500 😊

Er findet die SSD nicht in Bezug auf Festplattendienstprogramm? Oder hast du ausversehen diesen Schritt ausgelassen und einfach durch geklickt bis du zur Auswahl kommst auf welcher HDD OSX installiert werden soll?

Was sagt den Verbose Mode? Da siehst du ob der Controller gefunden wurde oder nicht. Ist eher untypisch das in der heutigen Zeit kein SATA Controller mehr gefunden wird.