

Erledigt

Dual G5 - Lüfter drehen voll auf.

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 13. August 2017, 16:55

Gratuliere zu diesem Schnapp! 😊

Aus dem Bauch heraus würde ich mal vermuten, dass ein Kalibrieren mittels der Apple Service Diagnostic-CD (ASD258) notwendig ist. Wenn das Luftleit-Plexiteil draußen ist, sollen die Lüfter schneller laufen, auch bei gewechselten, vertauschten CPUs. Ist ein Sicherheitsmodus.

-

Gruß

LOM