

Erledigt

Dual G5 - Lüfter drehen voll auf.

Beitrag von „MiChaNiot“ vom 14. August 2017, 13:07

Habe mir jetzt eine Diagnostic CD besorgt und bekomme bei der Thermal Calibration die Fehlermeldung das der Inject Temperatursensor nicht ausgelesen werden kann.

Wo sitzt das Teil? Vielleicht kann ich es ja durch die Reste des anderen G5s ersetzen?

MfG