

Erledigt

Dual G5 - Lüfter drehen voll auf.

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 14. August 2017, 13:49

Waren CPUs und MB auch schon vorher zusammen eine Einheit (CPU0 bzw. CPU1 markiert?)
oder stammen die CPUs aus einem anderen G5?

Welches G5-Modell ist es überhaupt?

Beim G5 bis 2GHz startet der PM auch mit nur einer CPU0, die oben montiert sein muss.
Versuche das mal.

Hast Du noch intakte CPUs, die Du testen kannst?

Gruß

LOM