

# **Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann (Hilfe und Diskussion)**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 15. August 2017, 21:17**

Nope, die Methode wird bei dir nicht funktionieren.

Stattdessen solltest du es bei USBInjectAll belassen und überprüfen ob

1. deine Bluetooth Device ID in dieser Liste auftaucht: [Broadcom Bluetooth Firmware Patcher](#)
2. Deine USB Ports genug Strom bekommen