

**Erledigt**

## **Kernel Panic beim booten mit GTX1060**

**Beitrag von „luk99“ vom 15. August 2017, 22:17**

Hallo,

ich habe heute meine Zotac GTX1060 erhalten, vorher habe ich schon die Webdriver installiert. Nun gibt es aber bei allen möglichen Kombination von Einstellungen in Clover (nvda\_drv=1, Inject Nvidia, nv\_disable=1) diesen Error (Screenshot angefügt). Ich habe auch schon die iGPU deaktiviert, es ändert aber auch nichts. Gibt es dafür irgendeine Lösung?

Danke 👍