

Erledigt

Kernel Panic beim booten mit GTX1060

Beitrag von „luk99“ vom 15. August 2017, 22:17

Hallo,

ich habe heute meine Zotac GTX1060 erhalten, vorher habe ich schon die Webdriver installiert. Nun gibt es aber bei allen möglichen Kombination von Einstellungen in Clover (nvda_drv=1, Inject Nvidia, nv_disable=1) diesen Error (Screenshot angefügt). Ich habe auch schon die iGPU deaktiviert, es ändert aber auch nichts. Gibt es dafür irgendeine Lösung?

Danke 👍