

**Erledigt**

## **Kernel Panic beim booten mit GTX1060**

**Beitrag von „luk99“ vom 16. August 2017, 12:14**

Ich hab jetzt die beiden Tipps befolgen und macOS startet such wieder. Allerdings nur ohne Grafikbeschleunigung. Webdriver sind installiert und unter Clover ist nvda\_drv aktiviert und nv\_disable ausgeschaltet. Aber immer wenn ich in den Einstellungen doeWeb driver auswähle und neustarte, ist beim starten wieder OSX Default Drivers ausgewählt. Gibt es dafür einen Fix?

EDIT: Erledigt! Ich hab mit dem Clover Installer den "EmuVariableUefi-64" Treiber nachinstalliert und nun läuft es perfekt!