

Erledigt

Dual G5 - Lüfter drehen voll auf.

Beitrag von „MiChaNiot“ vom 16. August 2017, 13:45

PMU reset brachte keine Besserung - Hab 4x 1,8 GHz rumliegen egal wie ich konfiguriere immer der gleiche Fehler.

Wo liegt dieser Sensor?

Das Board ist ein anderes gewesen als ehemaliger im MAC, das andere zeigte mir beim Start kein Bild.

MfG