

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „xley“ vom 17. August 2017, 13:20

Kurios ist es auch bei mir gewesen.

Nachdem ich nicht mehr in das macOS booten konnte blieb ich vorerst bei windows bis sich auch dort die Karte nicht verbinden konnte.

Ich habe dann einen anderen PCI-E Slot ausprobiert, die Treiber neu aufgesetzt und tadaa, windows funktionierte wieder tadellos.

Für den Hack hatte ich keine Geduld und Ahnung mehr und da die Platte eh leer war habe ich das System neu aufgesetzt.

Mit dem ersten booten in das OS wurde die Karte OOB erkannt und hat sich problemlos sowohl mit dem WLAN als auch mit den Bluetoothgeräten verbunden.

Keine Ahnung woran das lag...