

**Erledigt**

## **Dual G5 - Lüfter drehen voll auf.**

**Beitrag von „MiChaNiot“ vom 18. August 2017, 20:43**

Also ich hab das kleine Board über dem Drivebay jetzt nochmals ersetzt jedoch immer noch keine Besserung.

Tests laufen alle bis auf:

Sensor MLB INLET AMB...

Sensor MLB MAX6690 AMB...

Die scheitern immer mit Error 1.