

Sapphire R9 290 Tri-X OC zum Laufen bekommen

Beitrag von „dondc“ vom 20. August 2017, 17:26

Ich habe das SMBIOS MacPro 5.1 ausprobiert, ging leider auch nicht ausser:

kernelPanic:

AppleTyMCEDriver
IOKitIOACPIFamily
IOPlattformPluginFamily

Ich mache nochmal eine Bildschirmfoto vom Screen!