

Erledigt

macOS High Sierra Erfahrungen

Beitrag von „MacGrummel“ vom 20. August 2017, 23:54

Unterdessen sind die Werte im Configurator ein wenig erweitert worden:

BIOS Version

Code

1. MP61.88Z.0120.B00.1708080652

mit dem eingebauten Datum

Code

1. 08/08/2017

und die Firmware-Werte Firmware Features

Code

1. 0xE80FE136

mit Firmware Features Mask

Code

1. 0xFF1FFF3F

und jetzt auch noch Platform Feature

Code

1. 0x04

Es ist noch nicht lange her, da wurden solche Werte aus dem FakeSMC ausgelesen, aber bei den derzeit ständigen Veränderungen geht es halt nur über die Config-PListe. Da darf mandann halt immer eine neue Konfiguration seines Rechner-Typs erstellen und dieentsprechenden Werte wieder in die eigene Liste eintragen. Das braucht man jetzt immer,wenn man die neuste Beta von High Sierra laden möchte.

