

Erledigt

# Gigabyte Z170x Gaming 7 Thunderbolt Problem

Beitrag von „momyslilmonster“ vom 22. August 2017, 15:22

Hallo zusammen,

mir hat ein Bekannter einen Hackintosh zur Musikproduktion zusammen gebaut. Wichtigste Komponente war Thunderbolt. Leider ging ihm irgendwann die Ideen und der Nerv fuer Thunderbolt aus und er hat mich 'einfach' auf das Forum hier verwiesen. Ich weiss das sind mega Voraussetzungen fuer die Fehlersuche aber ich wuerde nicht fragen, wenn ich nicht unendlich verzweifelt waere 😞

Ich fasse kurz zusammen:

osx 10.11.6  
Gigabyte Z170x Gaming 7  
4,01 GHz Intel Core i7  
32 GB 2133 MHz DDR4  
NVIDIA GeForce GTX 750 1023 MB

im Systembericht steht bei Thunderbolt, dass keine Hardware gefunden wurde. Angeschlossen war eine UAD2 Audio Plugin Platte. Er sagte mir noch, dass er unter Windows die Treiber fuer TB installiert hat und ich bestellte extra den StarTech Thunderbolt 3 to Thunderbolt 2 Adapter. Der Apple eigene Adapter soll nicht funktionieren, den ich natuerlich auch probiert habe. Kann mir jmd den Kopf aus der Schlinge ziehen? Ich hatte wegen dem Problem schon Verdienstaesfaelle, weil ich auf die Thunderbolt Platte angewiesen bin