

Erledigt

Gigabyte Z170x Gaming 7 Thunderbolt

Problem

Beitrag von „Jensemenn1970“ vom 22. August 2017, 15:39

Hast du unter Windows auch das Thunderbolt FW Update Tool ausgeführt? Der Treiber allein reicht nicht.

1. Firmware 16 + TI 1.7
2. Support Intel GA-Z170X-Gaming 7, GA-Z170X-Gaming 7-EU, GA-Z170X-Gaming GT
3. Must update the latest BIOS version.
4. Please install Thunderbolt Driver first before install this utility.
5. Please follow the steps instructed after executing Thunderbolt FW Update Tool, remove the system power cord for at least 30 seconds after FW update.
6. Thunderbolt function will be available after system powers on.