

Erledigt

Gigabyte Z170x Gaming 7 Thunderbolt Problem

Beitrag von „apfelnico“ vom 22. August 2017, 19:41

Thunderbolt ist am Hackintosh nicht wie am Original hot-plug.

Soll heißen, deine Thunderboltgeräte müssen vor dem Rechnereinschalten schon angeschlossen und eingeschaltet sein.

Im Systembericht bei Thunderbolt wird auch bei funktionierendem Thunderbolt nichts weiter stehen, auch das ist normal üblich beim Hackintosh.

Wenn du aber unter Windows die Treiber installiert hast, im BIOS alles korrekt eingestellt und unter Windows zugriff auf deine Thunderbolt-Komponenten hast, dann funktioniert das auch mit macOS.

Der originale TB3->TB2 Adapter von Apple funktioniert übrigens genau so, wie es soll am Hacki.