

Erledigt

## Kein Sound 10.12.6

**Beitrag von „al6042“ vom 22. August 2017, 23:27**

Nicht unbedingt für die SSD, aber es wäre ggf. spannend zu sehen, welche Kexte du an welcher Stelle platziert hast und wieviele davon ggf. in den Ordner /Library/Extensions und /System/Library/Extensions aufgeschlagen sind, obwohl sie sinnvollerweise besser in der EFI unter /EFI/CLOVER/kexts/Other aufgehoben wären.

Zudem macht unter Umständen auch der Einsatz einer gepatchten DSDT.aml bei dir Sinn.

Das kriegen wir heute Abend aber nicht mehr hin... 😊