

Erledigt

Kein Sound 10.12.6

Beitrag von „al6042“ vom 25. August 2017, 07:53

Wenn du genau die gleiche Clover-Version nochmal installierst, wird während dem Vorgang angezeigt, dass die bereits vorhandenen Clover-Elemente nur aktualisiert werden.

Wenn du in der Auswahl dann den EmuVariableUefi und die Scripte dazu packst, werden diese dann zusätzlich eingesetzt.

Es sollten keine Einstellungen überschrieben werden, trotzdem empfiehlt es sich immer, vom aktuelle /EFI/CLOVER-Ordner eine Kopie zu erstellen...

Zum letzten Punkt kann ggf. jemand anderes mal in den Kext reinschauen, ansonsten empfiehlt sich für den ALC1150 der unveränderte Kext.

[CodecCommander.kext - Sound nach Sleep](#)