

Erledigt

High Sierra 10.13 - Installations Problem(e) ; Gigabyte X299 UD4 - i7-7800X - GeForce® GTX™ 1080 Ti

Beitrag von „m4d-maNu“ vom 25. August 2017, 09:37

Gestern Abend habe ich das Projekt erst mal pausiert, da ich zum Grillen eingeladen war und nun bin ich auf Arbeit. Sowie ich aber am Nachmittag daheim bin, werde ich weitermachen und dann eben auch die OsxAptioFix2Drv.efi durch die OsxAptioFix2Drv-free2000.efi, welche mir [@Doctor Plagiat](#) freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, ersetzen und dann auch berichten wie es dann aussieht.

Zumal ich nun in Wiki auch was gelesen habe, dass man im BIOS auch noch bissal mehr ändern muss als nur XHCI handoff einschalten und den USB Stick an erste Stelle fürs booten zu stellen. Da muss ich dann mir erst mal das BIOS anschauen und schauen was ich von diesen Einstellungen bei mir überhaupt so vornehmen kann.

[Zitat von Aus dem Wiki](#)

Ein PC ist kein MAC und ein BIOS kein EFI. Daher gilt es einige grundlegende Einstellungen im Bios vorzunehmen bevor es losgehen kann. Wie ihr in das BIOS kommt, hängt vom Hersteller ab. Häufig muss nur die Entf-Taste beim Start mehrmals gedrückt werden.

SATA auf AHCI einstellen
HPET ggf. auf 64Bit einstellen
XHCI-Mode : Auto
XHCI-Hand Off : Enabled
EHCI-Hand Off : Enabled
vt-D falls vorhanden : Disable
Powermanagement ggf. auf S3 only stellen
Jedes ggf. vorgenommene Overclocking ausschalten
Secure Boot : Disable
CPU EIST : Disable
.....
Alles anzeigen

Was sonst noch so alles drinnen steht wisst Ihr ja besser wie ich 😊