

Erledigt **High Sierra 10.13 - Installations Problem(e) ; Gigabyte X299 UD4 - i7-7800X - GeForce® GTX™ 1080 Ti**

Beitrag von „m4d-maNu“ vom 25. August 2017, 15:47

Okay sind beide raus, nun ist bei den Drivers64UEFI nur noch das an:

- OsxAptioFixDrv

Und die 2 kext (FakeSMC und VoodooTSCSync letztere angepasst auf den 6 Core) sind in der EFI Partition unter EFI \ CLOVER \ kext \ 10.12

Die Meldung schaut Unverändert so aus.

Code

1. OsxAptioFixDrv: Starting overrides for \.IABootFiles\boot.efi
2. Using reloc block: yes, hibernate wake: no
3. ++++++

und es geht dann nicht weiter.