

Erledigt

High Sierra-- WLAN- kein DHCP- no route

Beitrag von „zuhause“ vom 27. August 2017, 14:48

Moin
und zunächst einmal Dank.

Am Bear Extender liegt es meines Erachtens nicht; ich habe den RT2780 Chip auch schon mit einem anderen "Wireless Utility" zum Laufen gebracht; die Verbindung zum Router war hergestellt mit großer Signalstärke. Auch habe ich schon den Chip RTL 8191SU angewendet mit der entsprechenden "Kext". Auch dabei war eine starke Signalverbindung zum Router vorhanden. Aber mit dem Netzwerk in dem High Sierra OS funktionierte es nicht, den Router zu erreichen.

Leider brauche ich weiterhin Hilfe.
Und Dank im Voraus
zuhause

P.S.: Natürlich muß der Chip heißen "RT2870"