

Erledigt

Problem mit Sleep/Wake- Update 2018: UI Lag nach Wake

Beitrag von „kuckkuck“ vom 27. August 2017, 21:01

Zwei Unterstriche bei:

```
Name (_HID, "UIA00000") // _HID: Hardware ID
Name (RMCF, Package ())
{
"8086_8c31",
Package ()
{
```

Außerdem sehe ich kein mal 0xFF für Mainboard Header und sowas wie

Code

1. "UsbConnector",
2. 3,
3. "port",
4. Buffer ()
5. {
6. 15, 0, 0, 0
7. }

sollte eigentlich so aussehen:

Code

1. "UsbConnector",
2. 0x03,
3. "port",
4. Buffer (0x04)
5. {
6. 0x15, 0x00, 0x00, 0x00 /* */
7. }