

Erledigt

Problem mit Sleep/Wake- Update 2018: UI Lag nach Wake

Beitrag von „kuckkuck“ vom 27. August 2017, 21:37

Alle Case-USB Ports (Front) werden über ein Kabel an den Mainboard Header angeschlossen. Diese müssen also 0xFF/255 sein!

Hast du die 2 Unterstriche korrigiert und das ganze nochmal probiert?