

**In Arbeit**

## **Xiaomi Air 12,5" | M3-7Y30 | 4GB RAM | HD 615 | SSD 128GB**

**Beitrag von „al6042“ vom 28. August 2017, 17:11**

Ich war dann mal so dreist und habe dir eine gepatchte DSDT und eine dafür angepasste config.plist gebastelt.

Zusätzlich zum Entfernen der unnötigen DSDT-Fixes, wurde darin das SMBIOS auf MacBook10,1 geändert, damit der Inject der HD615 mit ig-platform-id 0x591e0000 per DSDT auch hoffentlich sauber greift.

Für den ALC235 habe ich mal Layout-ID 3 gesetzt. Falls der nicht tut, müssen wir mal auf ID 11 (0x0b) wechseln.

Viel Erfolg damit.