

Erledigt Bootvorgang steht

Beitrag von „REVAN“ vom 30. August 2017, 19:59

Keine USB 3.0 Ports benutzen! Die sind manchmal (oder immer?!) recht Problematisch.

Falls das nicht hilft: Einfach einen neuen Stick erstellen. Das kann auch helfen.

Benutz kein Multibeast oder Unibeast, hat mir auch mehr Probleme gemacht als das es was gebracht hat.