

AMD Framebuffer Utility

Beitrag von „derHackfan“ vom 30. August 2017, 21:31

Versuche es mal bitte mit diesem Boot Flag.

Fixes transmitter/encoder in autodetected connectors for multimonitor support (**-raddvi**)