

# **Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)**

**Beitrag von „SirusX“ vom 30. August 2017, 22:23**

Ah ok gut zu wissen danke , nun bleibt echt nur noch mein Problem das meine Hashwell CPU nicht unter 2.5 GHz geht und meist über 3.0 GHz taktet wenn Lust hast kannst ja mal in meinem Threat vorbei schauen .

Letztendlich ist das hier eine super Lösung für die USB Ports wen interessiert was unter System Info steht Hauptsache es läuft wie es soll. Konnte alle Ports zum laufen überreden nur die 2 Front USB 3.0 können kein 2.0 aber dazu hab ich ja noch 2 USB 2.0 auf der Front wenn meine WLAN BT Karte kommt werd ich da wohl noch einen Port reduzieren müssen

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro