

Erledigt

Problem mit Sleep/Wake- Update 2018: UI Lag nach Wake

Beitrag von „REVAN“ vom 1. September 2017, 15:42

Alles Aktuell, heute neu gezogen.

Die [BIOS Settings](#) habe ich nach Anleitung geändert.

Die USB habe ich über die USB SSDT gepatcht wobei ich da immer noch glaube, das es falsch ist.

Warum tauchen die USB 2.0 Ports in einem USB 3.0 Hub auf und wieso habe ich 3 USB Hubs?
Davon 2. USB 2.0 und 1. USB 3.0 Hub