

Kext as Kext can oder USB 3.0 ohne USBInjectAll

Beitrag von „DSM2“ vom 3. September 2017, 04:27

Also irgendwie komme ich damit gar nicht voran... wird sicherlich mein Fehler sein und doch komme ich nicht drauf.

Hab das Kext erstellt und alle HS Ports aufgeschrieben, Kext geladen und wollte dann nach den SS Ports suchen, doch leider wird mir nur ein einziger SSP Port angezeigt und das ist der SSP1 unter Sierra 10.12.6, alle anderen USB 3.0 Ports funktionieren gar nicht erst... Hab probiert das SMBios zu ändern weil ich dachte vielleicht hat es damit zu tun, verschiedene USB Limit Patches versucht etc und doch leider keine Besserung. Ok dachte ich mir, probiere ich es doch mal unter High Sierra und siehe da es funktioniert wie es soll unter 10.13., also habe ich alles unter 10.13 vollständig erstellt aber es will einfach nicht unter 10.12.6 laufen!

Habe selbstverständlich alle HS/SS Ports aus dem Kext entfernt die nicht genutzt werden.

Hänge Bilder und Kext an, vielleicht erkennt es ja jemand auf anhieb.
Danke schonmal im Voraus!