

Erledigt

## HP8460p Intel HD3000 Problem

Beitrag von „fuetzi“ vom 4. Oktober 2012, 12:06

Hallo,

Ich kämpfe nun seit Tagen mit meinem 8460 mit installiertem 10.8 herum, und finde keine Lösung.

Habe sehr viel nachgelesen und auch schon ausprobiert, aber nachdem ich Mac Neuling bin.... Arbeite aber in der IT, bin also nicht ganz unbeholfen.

Nun zum Problem: Wenn ich 10.8 neu installiere funkt. der interne Notebook Monitor nicht, nur ein externer DVI.

Eigentlich muss ich diesen schon bei der Installation verwenden.

Die Grafikkarte wird aber vom OS richtig erkannt. Wenn ich mir -x hochfahre funkt. auch der interne Monitor, nur eben mit einer schlechten Auflösung. Nun habe ich gerade versucht dem OS einen MacMini vorzugucken. Jetzt klappt der interne, und der externe nicht mehr. Aber wie mit -x, mit einer schlechte Auflösung.

Edit: Graphics Mode händisch mitschicken klappt auch nicht.

Ich habe nun aber schon mehrmals gelesen, dass die HD3000 lauffähig ist.

Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?