

**Erledigt**

## **M.2 Samsung 960 Evo wird nicht erkannt**

**Beitrag von „doeriol2016“ vom 3. September 2017, 22:27**

Hallo Zusammen,

habe ein neues System hier auf das nun auch Sierra 10.12.6 soll.  
Stick ist erstellt und bootet auch schön hoch, jedoch wird die SSD (M2 Samsung 960 Evo) im  
Festplatten Dienstprogramm nicht erkannt.

Hardware :

MSI H270 Carbon Gamer Pro Mainboard

Intel I7 7700

SSD : Samsung 960 Evo M.2 SSD

Glover Verzeichnis hänge ich an, die Einträge via Clover Configurator für die SSD habe ich  
gemacht.

Komme nicht mehr weiter und gehen die Ideen aus 😞

geladen wird die config : config-igpu.plist

Danke für eure Hilfe