

Erledigt

M.2 Samsung 960 Evo wird nicht erkannt

Beitrag von „doeriol2016“ vom 3. September 2017, 22:45

leider kein Erfolg SSD wird nicht angezeigt, im Bios ja und auch im Bootloader, da hier noch eine Installation von einem anderen Mainboard drauf ist.

Was könnte das sein ?