

Erledigt

Hackintosh im G5 aus älteren Resten.

Beitrag von „Jupp21“ vom 4. September 2017, 16:34

Hallo

hab die dsdt mal eben getestet. Rechner startet damit jetzt ganz normal. Grafik und Ton Ok wie zuvor PS2 Maus und Tastatur auch Ok.

Beim Neustart ist der letzte Eintrag jetzt:

USBMC Identifier (non unique) 12070981000041 0x90C 0x1000 0xd084, 2

Dauert dann ein wenig und dann kommt das Stoppschild mitten auf dem Bildschirm und die Schrift wird etwas unleserlich.

Dieser Text ist beim ersten Start wenn er durchstartet aber auch da.

danach komm Sata Warning set drive APM failed
danach die Apfs.efi die testweise drin ist

Dieser Eintrag mit dem SATA Warning ist beim Start von Sierra nicht drin !!

hab jetzt mal HS gestartet: läuft normal.
dann Sierra gestartet: läuft normal
Dann wieder HS: Hängt an oben angegebener Stelle fest.

geföhlt geht jetzt aber der Start mit der DSDT schneller als zuvor. Das Stoppschild kommt auch schneller als vorher.

Hast du dazu auch eine IDEE, was das sein kann, das HS immer beim zweiten Start des

Systems hängen bleibt ?