

Erledigt

M.2 Samsung 960 Evo wird nicht erkannt

Beitrag von „b33st“ vom 4. September 2017, 17:40

Wenn ich nichts verpasst habe und auf dem Gebiet der NVMe Platten sich nichts getan hat, fehlen bei dir diverse "KextToPatch's" Einträge sowie der IONVMeFamily.kext. Beides habe ich in deiner Clover.zip ergänzt. Probier mal aus.