

Erledigt

M.2 Samsung 960 Evo wird nicht erkannt

Beitrag von „doeriol2016“ vom 4. September 2017, 17:53

Jetzt werden die SSDs sauber erkannt und Installation ist auch gleich sauber reingelaufe...
Dafür brauchte es nur 2 Bios Updates 😊

Danke an Alle 😊