

Erledigt

MacOS Sierra 10.12.6: Umzug vom GA-G31M-ES2L zum GA-Z87M-D3H HD5770 & WhiteScreen

Beitrag von „griven“ vom 4. September 2017, 23:26

Die gesammelten Symptome lassen mich da eher an ein überfordertes Netzteil denken was auch erklärt warum das gezeigte Verhalten mit der IGPU Solo nicht auftritt...