

Erledigt

M.2 Samsung 960 Evo wird nicht erkannt

Beitrag von „doeriol2016“ vom 5. September 2017, 08:03

Habe vom Support ein Beta bios bekommen, das ältere war schon drauf, damit war das Problem der ssd weg. Das neue bios verbessert das System im Bezug auf 2 NVME SSds. Funktionieren tun sowohl mein clover Verzeichnis wie auch das von b33st.