

Erledigt

macOS High Sierra Erfahrungen

Beitrag von „ductator“ vom 5. September 2017, 10:07

Die KP Probleme haben sich inzwischen erledigt. Das lag am Flash der RX 460 zur RX 560, wobei der Takt erhöht wird. Unter HS wollte der den höheren Takt nicht nehmen, mit langsameren BIOS funktioniert das ganze nun.

[@Ka209](#)

Lilu ist ja schon etwas länger HS-ready (ohne Bootflag), AppleALC seit einigen Tagen in der neuesten Release-Version auch.